修正類別及說明	修正位置	修正前內容說明	修正後內容
工程預算書	工項單價	詳單價修正對照表	
圖說	增加 MS	無此圖	增加職業安全標準圖(MS)
工程預算書	壹.五	6~10.下水道用戶接管附屬設施,直管式連接井(標	修正預算書詳細價目表項次壹.五.6~10,增加[技術
		稱直徑 300mm),(道路或人行道,)[座]	工不細分]及[普通工不細分]單價。
		比對其他相關設施(人孔、側溝內側或側後巷連接	
		井、清除孔)單價分析內容,均有"安裝工"項目,	
		惟此項目無。	
工程預算書	壹.十	2.材料試驗及工程檢驗[式]	修正一式計之計算表·調整為建議內容說明及公式修
		現行以「式」為單位之計價項目依有關工作項目金	正。
		額變更增減之比率調整其契約單價。	
			2.管線工程、用戶接管工程及有關項目之材料試驗及
		因施工過程可能遭遇主要工項(管線工程、用戶接管	工程檢驗
		工程)減做及附屬工程(混凝土工程、道路工程)增加	=(推進施工管線 m*10000 元/200m[推進管線]+巷
		之情況・兩者合計後總金額下降・導致前述増加部	道連接管 m*10000 元/1000m[明挖管線]+10785
		分之試驗費反而不足。	元/組+(人孔+陰井(道路)*10%+清除孔(道
			路)*10%-4)*1800 元/處[人手孔高低差]+(人孔
			/100+陰井(道路)/100+清除孔(道路)/100)*6300 元
			/組[人手孔抗滑係數])*1.2[折減係數]
			(續下頁)

修正類別及說明	修正位置	修正前內容說明	修正後內容
			3.混凝土工程、道路工程及有關項目之材料試驗及工
			程檢驗
			=11075 元/KM+(瀝青混凝土路面·厚
			5cm/3.5-1000)*1925 元/200m[AC 平整度]+("&"
			瀝青混凝土路面‧厚 5cm"&" m2*(4585+1705*3)
			元/3000m2+"&"瀝青混凝土路面‧厚 5cm"&"
			m2*16020 元/10000m2+"&"瀝青混凝土路面.厚
			10cm"&" m2*(1705*3)元/3000m2[AC 材
			料]*1.2[折減係數]"+max("&"瀝青混凝土路面‧厚
			5cm"&" m2/12000m2,2)*(6745+6300)元[標線材
			料]*1.2[折減係數]"
工程預算書	壹.四.1~壹.	缺臨時抽排水費用	於壹.四.1~壹.四.16 單價分析表內新增[施工臨時抽
	四.13		排水費]。
工程預算書	壹.九.24	詳細表「壹.九.24 污水下水道用戶接管工程埋設施	調整為以處計價,單價依每處計 1,638 元。
		工・接管戶舖面復舊」單價分析內之分項「混凝土	
		表面處理‧磨飾面處理」計價單位為1處‧然該項	
		最後以1式計價顯不合理,接管戶舖面復舊工作數	
		量眾多·不應以一式計價(1式金額編列7245元)。	
工程預算書	壹.九.7	建議以該標案座落區鄰近之公告地價按台糖土地租	修正材料堆置場為 62,000 元/月。
		賃方式編列	

修正類別及說明	修正位置	修正前內容說明	修正後內容
工程預算書	壹.九.26	建議以 3 維攝影 15000 元+作業處理費 20000 元・	單價分析表測量作業費修正為 35,000。
		共計 35000 元。	
		算式: 工程師 40000(元/月)/4 周*2 周=20000 元。	
圖說	增加 MS	無此圖	增加職業安全標準圖(MS)
圖說	STD-02531-01	人孔底部導水槽及人孔頸部場鑄部分調整環已設計	取消環氧樹脂防蝕處理
		使用 210kg/cm2 二型混凝土·具備中度抗硫酸鹽	
		侵蝕特性,應不需要再施做環氧樹脂防蝕處理,且	
		污水人孔長期處於悶熱潮濕環境,環氧樹脂易沖刷	
		剝落失去功效。	
圖說	STD-02531-05	接入既有人孔示意圖,會在工作井內施作土質改良	已刪除工作井內部土質改良。
	STD-02531-06	不合理	
施工規範	第 01271 章	15.工地拆除[式]、16.地上地下障礙排除[式]	修正規範第 01271 章,增加 3.2.9 項內容
		現行以「式」為單位之計價項目依有關工作項目金	
		額變更增減之比率調整其契約單價。	3.2.9 本工程契約詳細價目表之【工地拆除、地上
		因預算編列採「設計工作井及明挖管線(後巷)數量 x	地下障礙排除】等計價項目,因乙方於施工中遭遇障
		遭遇障礙機率 x 拆除單價」,惟實際執行過程中,可	礙必須配合施工進行拆除或排除·導致增加不可預知
		能因"遭遇障礙機率"高於設計值,有可能出現顯	之必要費用者・可經會勘或會議方式・將計價項目變
		不合理之情況。	更為不適用比率增減條件·該計價以編列預算之公式
			為基準,單次處理費用採原契約標價為主、遭遇拆除
			或排除機率依實際比例進行換算。

修正類別及說明	修正位置	修正前內容說明	修正後內容
施工規範	第 02532 章	CNS15431 5.6 查無擠壓式填縫帶規格,建議新增	經查 CNS15431 章 5.6 規定,接頭止水材規範內容
		於圖說或規範。	新增於規範第 02532-16
施工規範	詳乙方提送資	管理組織應於"決標日起30天之內"提送,並於	已修正,詳乙方提送資料送審時程摘要表(含權責分
	料送審時程摘	開工前核定・避免開工後仍無法確定相關人員及職	工)
	要表(含權責分	責·標案管理系統也無法登錄相關人員。	
	工)		
施工規範	第 01991 章	第 3.3 點建議新增,乙方填寫自檢表應保持其正確	己新增·詳規範第 01991 章
		性・檢驗停留點之項目若填寫不實或未依現況填報	
		每次扣「2點」。	
施工規範	第 02531 章	第 1.4.4 點建議更改·由「行政院勞工委員會」改	已修正·詳規範第 02531 章
		為「勞動部」。	
施工規範	第 02531 章	第 4.1.11 點建議標記刪除線,於第 3.13 點水壓試	已標記刪除線·詳規範第 02531 章
		驗已使用刪除線刪除,故水壓試驗之敘述應需刪除。	
施工規範	第 02532 章	第 2.2 點建議新增,檢驗標準及試驗方法應包含符	已新增於規範第 02532 章 2.2.2.(2)及 2.2.2.(3)
		合「英式擺錘抗滑試驗」之規定。	
施工規範	第 01572 章	第 2.1.1 點建議刪除,水泥混凝土材料規格應符合	已標記刪除線,詳規範第 01572 章
		之規定,於統一預算中尚無第 01701 章之規範敘	
		述。	
施工規範	第 02531 章	參照營建署規範建議修正。	依據營建署公告之最新規範 02532 及 02533 章修正
	第 02532 章		

修正類別及說明	修正位置	修正前內容說明	修正後內容
施工規範	工程材料檢試	工程材料檢(試)驗總表缺漏警示帶材料	已新增·詳工程材料檢(試)驗總表
	驗總表		