

發行人:處長陳俊六

聯絡人:科長 廖漢璋

電話:(07)7336959 轉 501

地址: 高雄市鳥松區大埤路 117 號 2~3 樓

堆高機職災若要少 規劃管理應作好

近期大高雄地區接連發生 3 起堆高機作業職業災害，造成 3 名勞工不幸死亡、2 名勞工受傷，顯見堆高機作業安全應受到更高的重視。

這 3 件事件的發生原因，其一是傍晚時分貨櫃場堆高機倒退時，撞擊輾斃因故離開貨櫃車駕駛座之駕駛；其二則是叉舉物擋住堆高機駕駛前行視線，不慎撞擊輾斃正在步行中的勞工；另一件則是因大雨地面濕滑，造成滿載貨物的堆高機翻覆，波及在場 3 名勞工，1 人死亡、2 人受傷。

由於堆高機具有搬運重物及活動範圍大的特性，成為事業單位廣泛使用之搬運機械，一旦相關設備及管理措施不當，常會發生意外事故。因此，高雄市勞檢處呼籲，事業單位應加強廠區動線規劃，並落實車輛機械及作業管理，避免類似事故發生。

勞檢處處長陳俊六指出，工作場所「人行道、自行車道」與「重型車行道」應分隔，並避免交叉，是預防此類事件的首

要方法。此外，堆高機亦應「設置行車警報音響、閃光燈及後照燈」，以警示勞工勿進入堆高機作業區域附近。作業管理方面，則應適度降低貨物堆疊高度，保持堆高機駕駛視線良好。必要時，應加派專人擔任作業聯繫及指揮，以確保勞工安全

「多一分防範，少一世遺憾」。事業單位雇主及勞工朋友們若有堆高機安全相關問題，歡迎親至本處諮詢或撥打電話07-7336959 洽詢，亦可上本處網站(<http://www.klsio.gov.tw/>)參考相關防災訊息。



堆高機倒車輾斃貨櫃車司機(地上人形示意及血跡)